MEC6212 : GÉNÉRATION de MAILLAGES

Maillages Elliptiques : contrôle de la maille

1 Matière :

Section : MAILLAGES DIFFERENTIELS

— Généralisation de la méthode de Winslow
— Méthode de Poison : maillages curvilignes avec termes forcés

2 A lire

— Maillages elliptiques : mec6212-differentiel.pdf

3 Présentation en classe

— Contrôle de la maille : frn_controle.pdf
— TP7 : tpPOISSON.pdf
— TP8 : tpDISTRIBUTION.pdf

4 Entrevues

Des invitations Zoom seront envoyées pour les présentations des TP5 et TP6

Ricardo Camarero
Département de génie mécanique
École Polytechnique de Montréal